

旧技適品のサポートは全機種、終了いたしました。
 修理サービス終了品は「アルインコ 通信 終了」で検索ください。
 弊社HP「アルインコ通信関連機器・修理サービス終了製品一覧」がヒットします。

※一部生産終了機種も掲載しています。記載のない機種はお問い合わせください。

2024/2/20更新
 新機種追加
 (従来品の価格変更なし)

| 品目 | 技術料(税別) | 技術料(税込) | 品目 | 技術料(税別) | 技術料(税込) |
|--|---------|---------|--|---------|---------|
| 【特定小電力無線機、ガイドシステム、ワイヤレスコール】 | | | 【アクセサリ】 | | |
| 単信 エコノミー DJ-CH1 (DJ-CH9/11は新技適ロットもサポート終了) | ¥4,000 | ¥4,400 | アクセサリ (業務用マイク、モービルマイク、充電器等で修理可能な物) | ¥2,000 | ¥2,200 |
| マイクロトランシーバー/ガイドシステム全機種 (DJ-PX/RX/TXシリーズ) | ¥4,000 | ¥4,400 | 修理対象品かどうか、事前にお問い合わせください。5000円以下の物はほとんど対象外です。 | | |
| DJ-PX * ラベルトーク * 定額修理制 | ¥9,500 | ¥10,450 | 間違っていると運賃着払いでご返送します。 | | |
| 単信 一般 (DJ-CH20~202、PB20,20A) | ¥4,300 | ¥4,730 | EMS-65/68 (DR-DP50シリーズ)リモコンスピーカーマイク | ¥3,000 | ¥3,300 |
| 複信 一般 (DJ-CH27~272/P22~222A/P921、PB27/CH3/P321/P322) | ¥4,600 | ¥5,060 | EMS-924は特定小電力無線機、DR-PM300SE欄を参照ください。 | | |
| 複信 ハイエンド (DJ-R100D新技適-R200D/P24-240/P25/P300/P45/P35D) | ¥5,200 | ¥5,720 | | | |
| DK-PN01 * 定額修理制 | ¥10,000 | ¥11,000 | 【オプションマイク * 定額修理制】 | | |
| DK-PN02 * 定額修理制 | ¥8,000 | ¥8,800 | EMS-71 スピーカーマイク PTTスイッチ故障程度は簡易修理 | ¥3,000 | ¥3,300 |
| PNシリーズ/ケース破損など機構部品交換のみの簡易修理 | ¥4,000 | ¥4,400 | EMS-72 スピーカーマイク PTTスイッチ故障程度は簡易修理 | ¥6,000 | ¥6,600 |
| DJ-PHM10 * 定額修理制 | ¥11,000 | ¥12,100 | EMS-500/514 スピーカーマイク | ¥10,000 | ¥11,000 |
| DJ-PHM20 * 定額修理制 | ¥20,000 | ¥22,000 | EMS-501 スピーカーマイク | ¥11,500 | ¥12,650 |
| PHM20/マイク交換など機構部品の交換のみ | ¥5,200 | ¥5,720 | EME-80シリーズ ワイヤレスイヤホンマイク | ¥8,545 | ¥9,400 |
| DR-PM300SE | | | EME-83WNC ワイヤレスヘッドセット マイク交換など機構部品の交換は簡易修理 | ¥25,000 | ¥27,500 |
| 無線部、操作部、マイク、アクセサリ含む一式総点検 * | ¥15,000 | ¥16,500 | EMS-87シリーズ ワイヤレススピーカーマイク | ¥9,545 | ¥10,500 |
| 無線部のみ (アンテナ、ケーブルコネクタ破損など) | ¥10,500 | ¥11,550 | EME-914MA イヤホンマイク 風防破損程度は簡易修理 | ¥7,000 | ¥7,700 |
| 操作部のみ (フロントユニットと本体/内蔵スピーカー異常、表示不良など) | ¥6,900 | ¥7,590 | EMS-938W BTユニット内蔵モービルマイク ケーブル断線、ケース割れ程度は簡易修理 | ¥14,000 | ¥15,400 |
| EMS-924 スタンドマイク (マイクチューブ破損など) | ¥3,000 | ¥3,300 | ※マイクは無線機本体と合わせて点検することが多いため、修理価格に発送手数料は含まれません。マイク単体修理の際は別途発送手数料を申し受けます。 | | |
| * 基台EBC-66、接続ケーブルEDS-40破損は部品交換または買い替えとなります。 | | | 一般修理 オプションマイク簡易修理 | ¥2,200 | ¥2,420 |
| * 総点検後、無線部・操作部・マイク・付属品いずれかだけが不調と判明しても総点検料を申し受けます。 | | | | | |
| 技術料の上限は税別¥15,000(無線部と操作部のみ=税別¥17,400ではありません) | | | 【安定化電源器 * 定額修理制】(但しメーター交換程度の簡易修理は、欄外の価格で一般修理) | | |
| | | | DM305MV | ¥7,500 | ¥8,250 |
| 【特定小電力無線中継器】 | | | DM310MV | ¥11,000 | ¥12,100 |
| 特小中継器 屋外常設型 全機種 (DJ-P10Rの技適001YGB1058はサポート終了) | ¥10,500 | ¥11,550 | DM320MV | ¥11,500 | ¥12,650 |
| 特小中継器 屋内用 全機種 | ¥9,500 | ¥10,450 | DM330MV | ¥12,000 | ¥13,200 |
| | | | DM331D ★ | ¥13,500 | ¥14,850 |
| 【警報・放送設備】 | | | DM340MV | ¥17,000 | ¥18,700 |
| DK-60 システムコンソール | ¥8,500 | ¥9,350 | DMS104 | ¥13,500 | ¥14,850 |
| P22(K)他 端末全機種 | ¥5,200 | ¥5,720 | ※DM/DT電源類の★は生産終了機種です。故障部位によっては修理不能でご返却する場合があります。予めご了承ください。 | | |
| | | | 【DCDCコンバーター * 定額修理制】(但し簡易修理は、欄外の価格で一般修理) | | |
| 【業務用通信システム】 | | | DT705B ★ | ¥4,000 | ¥4,400 |
| DJ-Mシステム 端子機 | ¥6,000 | ¥6,600 | DT712B | ¥7,500 | ¥8,250 |
| DJ-M1R 屋外常設型コントローラー | ¥10,500 | ¥11,550 | DT715B ★ | ¥6,000 | ¥6,600 |
| DJ-M2R 屋内用コントローラー | ¥9,500 | ¥10,450 | DT908 | ¥4,500 | ¥4,950 |
| DJ-U1(L/S 共通) 端末トランシーバー | ¥6,000 | ¥6,600 | DT920 | ¥10,000 | ¥11,000 |
| DJ-U1R 屋外常設型中継局 | ¥10,500 | ¥11,550 | DT921 | ¥10,500 | ¥11,550 |
| DJ-U2R 屋内用中継局 | ¥9,500 | ¥10,450 | DT830M ★ | ¥8,500 | ¥9,350 |
| DK-G01P IPゲートウェイ | ¥9,500 | ¥10,450 | DT831D | ¥13,500 | ¥14,850 |
| | | | DT840M | ¥13,000 | ¥14,300 |
| | | | DT930M/MC共通 | ¥12,000 | ¥13,200 |
| 【デジタル小電力コミュニティ無線機】 | | | | | |
| DJ-PV1D | ¥8,000 | ¥8,800 | 【小型拡声器】 | | |
| | | | DLS-01 * 定額修理制 | ¥8,000 | ¥8,800 |
| 【業務用無線機&デジタルトランシーバー】 | | | ・簡易修理 (フロントケース交換程度・部品代、発送手数料別途・防水保証不可) | ¥2,000 | ¥2,200 |
| デジタル・アナログ免許局のアナログ停波改修 (DJ-BU50AD/DR-BM50AD) | ¥6,000 | ¥6,600 | ・マイク EME-844故障は新品(¥3,850)買い替え | | |
| デジタル簡易無線携帯型(登・免共通) 5W未満 | ¥8,500 | ¥9,350 | | | |
| デジタル簡易無線携帯型(登・免共通) 5W | ¥10,500 | ¥11,550 | 【その他 技術料】 | | |
| デジタル簡易無線車載機(登録、免許共通) | ¥11,500 | ¥12,650 | 主製品見積技術料 一律 (技術料 3,500円以上のもの) | ¥2,500 | ¥2,750 |
| | | | アクセサリ見積技術料 一律 (技術料 3,500円未満のもの) | ¥1,000 | ¥1,100 |
| 【アマチュア無線機 ハンディ】 | | | 保険証明書類 記入手数料込み | ¥2,000 | ¥2,200 |
| シングルバンド 3W未満 | ¥4,300 | ¥4,730 | DX-SR8/SR9Jの50W改造と証明書発行技術料 | ¥5,000 | ¥5,500 |
| シングルバンド 3W以上 | ¥5,200 | ¥5,720 | DJ-X11のAGC回路組み込み技術料 | ¥3,000 | ¥3,300 |
| ツインバンド 3W以上 | ¥5,800 | ¥6,380 | 内蔵電池交換 電池部品代込み技術料 全機種共通 | ¥5,000 | ¥5,500 |
| トリプルバンド 全機種 | ¥6,500 | ¥7,150 | ・DJ-PHM10/ラベルトーク/EMS-87B/EME-80BMA/DLS-01他 共通 | | |
| | | | ・修理と同時に交換の場合は修理費に電池部品代を加算 | | |
| 【アマチュア無線機 モービル】欄外に記載の技適番号(旧技適)はサポート終了 | | | デジタル簡易無線ハンディ機バッテリーバック残量確認 | ¥2,000 | ¥2,200 |
| シングルバンド 全機種 | ¥6,200 | ¥6,820 | (バッテリーチェッカーの結果を添付、固定金額につき見積無し、キャンセル不可) | | |
| ツインバンド 全機種 | ¥6,900 | ¥7,590 | | | |
| | | | 【発送手数料】 | | |
| 【アマチュア無線機 HF&チューナー】 | | | サービスセンター直接ご利用時の復路発送手数料 | | |
| DX-SR8/DX-SR9 | ¥7,900 | ¥8,690 | 全国一律 1発送 (100サイズまで) | ¥1,200 | ¥1,320 |
| EDX-3 ワイヤアンテナチューナー | ¥5,800 | ¥6,380 | 100サイズ(3辺合計が100cm、又は重さ10kg)を超える物の追加運賃・全国共通 | ¥1,000 | ¥1,100 |
| | | | | | |
| 【広帯域受信機・デスクトップレシーバー】 | | | | | |
| ハンディ SSB無し | ¥5,200 | ¥5,720 | | | |
| ハンディ SSB有り | ¥5,800 | ¥6,380 | | | |
| DJ-X100 デジタルレシーバー | | | | | |
| ・フロントケースや液晶交換など手作業が可能な一般修理 | ¥10,500 | ¥11,550 | | | |
| ・基板に実装された部品の交換など手作業できない故障は 定額修理制 | ¥48,000 | ¥52,800 | | | |
| ・簡易修理 (フレキ外れ、ロックレバー紛失程度・部品代、発送手数料別途・防水保証不可) | ¥2,500 | ¥2,750 | | | |
| デスクトップ DX-R8 | ¥6,900 | ¥7,590 | | | |

【新旧技適が混在するアマチュア無線車載機でサービスのご提供を終了した旧技適番号】下記以外の技適番号(新技適)はサポート継続

- ・DR-120D (02KN329) / DR-120H (02KN328) / DR-420D (02KN331) / DR-420H (02KN330)
- ・DR-620D (02KN323) / DR-620H (02KN322) / DR-635D (002KN372) / DR-635H (002KN371)

- * 修理技術料には技術料の他に既定の点検調整、修理品の受付から返却に掛かる事務管理費、連絡にかかる通信費と修理内容報告書発行手数料が含まれます。定額修理を除き、部品代は含まれません。
- * 見積技術料には故障箇所の特定に要した技術料のほか、修理品の受付から返却に掛かる事務管理費、見積連絡書の発行と連絡にかかる通信費が含まれます。
- * 発送手数料には全国一律の宅配運賃、代引き手数料、梱包作業代と梱包材料費が含まれます。環境と資源に配慮して、梱包にはリユースした材料を使用することがあります。
 1台でも複数台でも手数料は変わりませんが、100サイズを超えた荷姿のものは追加運賃税込¥1,100を申し受けます。弊社が運賃元払いする宅配業者は弊社が任意に選択し、お客様が指定することはできません。
 ただしい台あたりの荷姿が弊社規定の梱包材を使ったり、合理的に梱包して100サイズを超えたものは追加運賃の対象ではありません。既定の荷姿でも1台を超えると追加運賃を申し受けます。
- * 定額修理制とは、『機械でしか実装できない特殊部品を使用する』『分解できない構造になっている』など一般修理ができない、もしくは『一般修理するよりユニット交換した方がコストが掛からない』といった理由で、あらかじめ用意した 交換用ユニットや基板を使って行う修理のことです。修理価格には技術料、部品代、発送手数料がすべて含まれます。ただしマイクなどアクセサリは、無線機本体との二重請求を避けるため発送手数料は含まれません。
 解析修理ではないため、修理内容の詳細なお問い合わせにはお答えできません。落下、落雷、浸水、基板損傷などで修理ができない状態のものは定額修理の対象にはならず、一般修理同様、修理不能としてご返却します。

- 【安定化電源の簡易修理の技術料】**
 DM305MV ¥4,300(¥4,730)
 DM310MV / DM320MV ¥5,600(¥6,160)
 DM330MV / DM331D / DM340MV ¥6,200(¥6,820)
 DMS104 ¥6,200(¥6,820)

- 【DC/DCコンバーターの簡易修理の技術料】**
 DT705B / DT712B / DT715B ¥3,500 (¥3,850)
 DT830L/DT830M / DT331D / DT840M ¥4,700 (¥5,170)

その他アフターサービスに関する良くあるご質問は電子事業部FAQをご覧ください。
<https://www.alinco.co.jp/faq/contents?type=322>

* ここに掲載の価格は弊社サービスセンターを直接ご利用になる際のもので、販売代理店が提供するサービス料とは異なることがあります。